

BETRIEBSANLEITUNG

Operating Instruction · Instructions
de service · Handleiding · Vejledning · Istruzioni per la manutenzione

Baureihe
mit Varianten

261/360/361

FLEISCHMANN
Die Modellbahn der Profis

HO



Fig. 1

Vorbild: Dieselhydraulische Lokomotive. Baureihe 361 der DB.

Bauart C, 3 achsig mit Blindwelle, leistet 478 kW (650 PS), wiegt 54 Tonnen und fährt im Streckengang 60 km/h und im Rangiergang 30 km/h, etwa 1000 Loks dieser Baureihe ziehen Rangier- und Nahgüterzüge im gesamten Netz der Deutschen Bundesbahn, zum Teil auch in Hafen- und Werksbahn-Gleisnetzen (Fig. 1).

Original: Diesel hydraulic locomotive. Class 361 of the DB.

Type C, 3 axles with jackshaft drive · Power 478 kW (650 HP) · Weight: 54 tons · Top speed: road-gear: 36 mph · yard-gear: 18 mph · Number built: about 1000 · Service: yard work and local freight (fig. 1).

Modèle original: Locomotive diesel hydraulique — type 361 — de la DB.

Type C, 3 essieux et faut-essieu · Puissance: 478 kW (650 HP) · Poids: 54 t · Vitesse maximum: en pleine voie 60 km/h, en service de triage 30 km/h · Nombre: environ 1000 · Utilisation: Triage et service de marchandises local (fig. 1).

Voorbeeld: Diesel-hydraulische locomotief. Model van het type 361 van de DB.

Uitvoering C, 3-assig met tussenas · Vermogen: 478 kW (650 PK) · Gewicht Ton: 54 · Maximale snelheid km/u: treindienst 60, rangeerdienst 30 · Aantal gebouwd: ca. 1000 · Voor dienst in rangeer- en goederentreinen (fig. 1).

Forbillede: Dieselelektrisk lokomotiv BR 361 fra DB.

Type C, tre-akslet, 478 kW (650 PS), vægt 54 tons, 60 km/t på strækning og 30 km/t ved rangering. Ca. 1000 maskiner af denne type kører ranger- og nærtrafik overalt på det tyske banenet (fig. 1).

Prototipo: Locomotiva diesel-idraulica — BR 361 — delle DB.

Tipo C, 3 assi con albero ausiliario · Potenza: 478 kW (650 HP) · Peso: 54 t · Velocità massima in corsa: 60 km/h. in operazioni di manovra: 30 km/h · Esempi acquisita: 1000, impiego operazioni di manovra e traffico merci a breve distanza (fig. 1).

Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingten scharfen Kanten und Spitzen. Gebrauchsanweisung aufbewahren! • Not suitable for children under 3 years of age, because of the sharp edges and points essential for operational and modelling conditions. Retain Operating instruction! • Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu des modes d'utilisation, et des formes à arêtes vives des modèles. Gardez l'instruction de service! • Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en kanten eigen aan het model en zijn functie. Gebruiksaanwijzing bewaren! • Ikke egnett til børn under 3 år, p. g. a. funktions- og modellbetingedde skarpe kanter og spidser. Gem vejledning! • Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni per le particolari strutture del modello ed il suo funzionamento. Ritenere l'istruzione per l'uso! • Non conveniente para niños menores de 3 años por razón de los puntos y cantos agudos, esenciales para el funcionamiento y condiciones de modelaje. ¡Conserve instrucciones de servicio!




GEBR. FLEISCHMANN GMBH & CO.,
D-90259 Nürnberg

9.9 E Made in Germany · Fabriqué en Allemagne

14 V ---



21/4223-0101



Öffnen: Ein Öffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel, Schleifkohlenwechsel, Ölern der Motor- und Getriebelager und zum Kupplungstausch erforderlich. Die Puffer a entfernen. Lokgehäuse senkrecht nach oben abziehen.

Ersatzglühlampe: 6530. Ersatzkohlen: 6519.

To open: One only needs to open the locomotive, to replace bulbs, to replace carbon brushes, to oil the motor and gear-box axles or to change the couplings. Remove the buffers a. Lift the locomotive casing up and remove.

Replacement Bulbs: 6530. **Replacement carbon brushes:** 6519.

Démontage: Le démontage de la locomotive est uniquement nécessaire pour le remplacement des ampoules, des balais ou des attelages ainsi que pour le graissage du moteur et des engrenages. Enlever les tampons a. Soulever verticalement la carrosserie.

Amponues de recharge: 6530. **Balais de recharge:** 6519.

Het openen: Het openen van de loc is alleen nodig bij het wisselen van de lampen en de koolborstels, het oliën van de motorenlagers en de tandwielen en voor het verwisselen van de koppelingen. De buffers a verwijderen. De kap van de locomotief loodrecht naar boven trekken.

Reserve-gloeilampen: 6530. **Reserve-koolborstels:** 6519.

Åbning: Lokomotivet bør kun skilles ad for udskiftning af pærer, kul eller smøring af lejer.

Udskiftningspære: 6530. **Udskiftningskul:** 6519.

Apertura: L'apertura della locomotiva si richiede solo per il cambio delle lampade, per la sostituzione delle spazzole di carbone di contatto, per oliare i cuscinetti del motore e dell'ingranaggio e per il cambio dell'attacco. Rimuovere le respingente a. Sfilare la carcassa della locomotiva verticalmente in alto.

Lampadina di ad incandescenza di scorta: 6530. **Carboni di scorta:** 6519.




Fig. 3

Ölen: Geölt werden Motor und Getriebe nur an den gekennzeichneten Lagerstellen (Fig. 3, 4, 5). Nur **FLEISCHMANN-Oil 6599** verwenden. Nur ein kleiner Tropfen pro Schmierstelle (→), sonst Überölung. Zur Dosierung die in der Verschlußkappe der Ölflasche angebrachte Nadel verwenden.

Lubrication: The motor and gear-box need only be lightly oiled at the bearing points marked (fig. 3, 4, 5). Only use **FLEISCHMANN-oil 6599**. Only put a tiny drop in each place (→), otherwise it will be overoiled. An applicator needle is located in the cap of the oil bottle for your use.

Graissement: Le moteur et les engrenages doivent être huiles uniquement aux endroits indiqués (fig. 3, 4, 5). N'utilisez que l'huile recommandée **FLEISCHMANN 6599**. Une seule goutte par point à lubrifier (→) afin d'éviter tout excès. L'aiguille montée dans le bouchon du petit flacon convient parfaitement à cet usage.

Olieën: De motor en de aandrijving hoeven alleen op de aangegeven plaatsen geolied te worden (fig. 3, 4, 5). Alleen **FLEISCHMANN-olie 6599** gebruiken. Een klein druppeltje per smeerpunt (→) is heus voldoende, anders wordt de zaak te vet. Voor een juiste dosering he sputje gebruiken dat wordt bijgeleverd in het olieflesjes.

Olie: Motor og drev skal kun smøres hvor pole viser (fig. 3, 4 og 5). Anvend kun **FLEISCHMANN-olie 6599**. Kun en enkelt dråbe for hvert smørested (→), ellers oversmøres. Til dosering anvendes den lille nål indvendig i skruelåget.

Lubrificazione: Il motore e l'ingranaggio vengono lubrificati solo nei punti contrassegnati dei supporti (fig. 3, 4, 5). Utilizzare solo olio **FLEISCHMANN 6599**. Usare soltanto una piccola goccia per ogni punto di oliatura (→), altrimenti si rischia di oliare troppo. Per il dosaggio utilizzare l'ago di cui è provvisto il tappo di chiusura del flacone dell'olio.




Fig. 4




Fig. 5

An der markierten Stelle kann der **Schaltmagnet 9426** eingebaut werden (Fig. 5).
The indicated point can be used for locating the switching magnet 9426 (fig. 5).
L'aimant permanent 9426 peut être monté à l'endroit indiqué (fig. 5).

Op de gemerkte plaats kan de **schakelmagnet 9426** gemonteerd worden (fig. 5).
Kontaktmagneter 9426 kan monteres på de markerede steder (fig. 5).
Sul posto segnato può essere installato il **dispositivo di comando 9426** (fig. 5).



Exchange coupling:

FLEISCHMANN PROFI-Slot coupling: 6516 · FLEISCHMANN-Slot coupling: 6520 · Slot exchange coupling: 6523

1. Pull the mounting pin out with a pair of pliers and remove the coupling.
2. Fit the coupling into the mounting slot and push the mounting pin back in.
3. Should during assembly the holding spring fall out, this must be replaced with the aid of a pair of tweezers.
4. Spare holding springs, article 6522 should, if necessary be cut to size before being fitted.

Changement de attelage:

FLEISCHMANN PROFI-Attelage à oeillet: 6516 · FLEISCHMANN-Attelage à oeillet: 6520 · Attelage à oeillet d'autres marques: 6523

1. Retirer la goupille de fixation avec la pince universelle et enlever l'attelage.
2. Introduire l'attelage dans l'ouverture à lente et remettre la goupille de fixation.
3. Si le ressort d'alignement devait sortir au cours du montage de l'accouplement, il faut le réintroduire au moyen d'une pince.
4. Les ressorts d'alignement de recharge, articles 6522, doivent être découpés conformément, lors de la mise en place.

Het verwisselen van de koppeling:

FLEISCHMANN PROFI-Sleuf-Koppeling: 6516 · FLEISCHMANN-Sleuf-Koppeling: 6520 · Sleuf-Ruikoppeling: 6523

1. Met een combinatielang met plastic spie van de koppeling vastpakken en de spie met een lichte ruk los trekken.
2. Koppeling in de schuifbevestiging duwen. Bevestigingsspie weer monteren.
3. Als bij de koppelingsmontage het koppelingsveertje eraf valt, moet deze weer met een pincet op de juiste plaats aangebracht worden.
4. De reserve-koppelingsveertjes, artikel 6522, moeten in sommige gevallen voor het plaatsen iets ingekort worden.

Koblingsudskiftning:

FLEISCHMANN PROFI-Slidskobling: 6516 · FLEISCHMANN-Slidskobling: 6520 · Slidsudskiftningskobling: 6523

1. Spliter fjernes med en kombitang, og koblingen trækkes ud.
2. Koblingen skubbes ind i slidsen, og splitte monteres.
3. Hvis fjederen falder ud, monteres den igen med en pincet.
4. Ekstra fjeder 6522 klippes til i passende længde.

Substitution gancio:

FLEISCHMANN PROFI-Gancio a intaglio: 6516 · FLEISCHMANN-Gancio a intaglio: 6520 · Gancio di ricambio a intaglio: 6523

1. Far leva con la pinza "combi" sulla copiglia in plastica del gancio e staccare con un leggero colpo.
2. Se dovesse, durante il montaggio di gancio, staccarsi la molla di direzione, quest'ultima va rimessa al suo posto con l'aiuto di una piccola pinza.
3. Molle direzione di ricambio — articolo 6522, — devono essere eventualmente tagliate nella giusta misura prima di essere montate.

Kontaktgeber in Verbindung mit **Schalschiene 6402/6432** zur Auslösung elektrischer Schaltfunktionen.

Contacter and contact unit 6402/6432 perform electrical switching functions.

Frotteur fonctionnant en combinaison avec le **contact universel 6402/6432** pour effectuer des commandes d'appareils électromagnétiques.

Het kontakt wordt gemaakt tesamen met **schakelkontakt 6402/6432** om elektrische schakelfunctie buiten werking te stellen.

Kontakt til udloesning af elektriske funktioner — i forbindelse med kontakttskinne 6402/6432.

Trasmettore d'impulsi (in unione lama di **condotto 6402/6432**) per il comando di dispositivi elettrici.

Schiene-reinigung: Bei ungleichmäßigerem Lauf von Loks die Schienen mit **Schiene-reinigungsgummi 6595** säubern. Abrieb und Staub auf geeignete Weise entfernen (z. B. Tischstaubsauger). Schienen mit leichtem Lappen nachreiben. Dazu **FLEISCHMANN-Ol 6599** verwenden.

Track Cleaning: For smooth running of locos, the tracks must be kept clean using a track rubber block 6595. Dirt and dust can be removed in any suitable way (i.e. table vacuum cleaner). Afterwards rub a lightly oiled rag over the tracks. Use the **FLEISCHMANN oil 6599**.

Nettoyage des voies: En cas de fonctionnement des locomotives par "à coups", nettoyez la voie au moyen de la **gomme 6595** prévue à cet effet. Eliminez au maximum les poussières et autres corps étrangers (utilisez p. ex. un petit aspirateur ménager). Huilez très parcimonieusement la voie au moyen d'un chiffon légèrement imbibé d'huile spéciale **FLEISCHMANN 6599**.

Rail-reiniging: Bij een ongelijkmatige loop van de locs moeten de rails met het **railreinigingsrubber 6595** worden schoongemaakt. Vuil en stof daarvan op de bekende wijze wegwerken (bijv. met een stofzuigerje). De rails daarna lichtjes met een geolied lapje nabewerken. Daarvoor **FLEISCHMANN-olie 6599** gebruiken.

Skinnerengorring: Hvis toget kører ujævt p.g.a. snavsede skinner, bruges **gummiblokken 6595**. Stov m.v. fjernes, — evt. med en let støvsugning. Skinnerne grides let over med en blod olieret klud. Brug **FLEISCHMANN olie 6599**.

Pulizia delle rotaie: Nel caso di un'andatura irregolare delle locomotive, pulire i binari con la **gomma pulisci rotaria 6595**. Eliminare segni di attrito e polvere in modo appropriato (es: con un aspirapolvere da tavola). Strofinare le rotarie con uno straccio feggermente unto. Allo scopo utilizzare olio **FLEISCHMANN 6599**.

Reinigen der Lokräder: Bei Verschmutzung sind die Laufflächen der Räder (→) mit sauberem Lappen oder **Schiene-reinigungsgummi 6595** zu reinigen. Niemals die angetriebenen Räder von Hand drehen, sondern durch Anlegen einer Fahrspannung von max. 14 V~ mittels Anschlußdrähten antreiben. Nichtangetriebene Räder können von Hand gedreht werden.

Diese FLEISCHMANN-Modelllok darf nur mit der vorgesehenen Fahrspannung (max. 14 V~) betrieben werden. Wir empfehlen die Verwendung von FLEISCHMANN-Regeltransformatoren, die mit dem VDE- bzw. GS-Zeichen versehen sind.

Cleaning the Loco Wheels: The running surfaces (→) of the wheels can be cleaned with a clean rag or by using the **track rubber block 6595**. Never turn the driven wheels by hand, only by connecting two wires with a max. of 14 V~ to them. Wheels not driven can be turned by hand. FLEISCHMANN model railways should only be operated using the correct voltage (max. 14 V~). We recommend the use of FLEISCHMANN controller/transformers which are marked with the indications **VDE** or **GS**.

Nettoyage des roues de locomotives: Des roues propres sont le garant d'un fonctionnement impeccable. Éliminez donc les impuretés sur celles-ci (→) avec un chiffon propre ou la **gomme 6595**. Ne jamais faire tourner l'ensemble moteur avec les roues, y appliquez une tension max. de 14 V~ afin de les faire tourner et d'atteindre la circonference entière de la roue. Les roues non motrices peuvent être tournées à la main.


Les réseaux FLEISCHMANN ne peuvent être alimentés qu'avec la tension de service prévue (max. 14 V~). Nous recommandons les transformateurs FLEISCHMANN lesquels portent la marque d'agrément **VDE** ou **GS**.

Schoonmaken van de loc-wielen: Als de wielen van de loc vuil zijn geworden moeten de loopvlakken (→) met een schone doek of met **railreinigingsrubber 6595** worden schoongemaakt. Nooit de aangedreven assen met de hand doordraaien, maar evenwel aan de trafo aansluiten om enkele omwentelingen te laten maken max. 14 Volt ~. De loopassen kunnen natuurlijk gewoon met de hand worden gedraaid.

FLEISCHMANN-modelbanen mogen alleen worden gevoed met de voorgeschreven gelijkstroomspanning (max. 14 Volt ~). Wij bevelen gebruik van FLEISCHMANN-transformatoren aan, want deze zijn voorzien van **VDE**- resp. **GS**-keuringen.



6402/6432



6595

Rengøring av lok-hjul: Hvis kørefladerne på hjulene er snavsede (→), gøres de rene med en klud eller **rummiblokken 6595**. **Forsøk ikke at dreje drivhjulene med håndkraft.** Vend lok-et på hovedet og hold to ledninger fra trafoen på hjulene (max. 14 V~). Drej op for strømen på transformatorer.

Dette tog må kun anvendes med en jævnstrømtransformator vi anbefaler FLEISCHMANNs regulære transformatorer (max. 14 V~).

Pulizia delle ruote della locomotiva: In caso di sporcizia le superfici di attrito delle ruote (→) vanno pulite con uno straccio di lino o con la **gomma pulisci rotaria 6595**. Non girare mai le ruote motrici a mano, ma collegarle a una corrente d'esercizio di max. 14 V~ cavi di collegamento e metterle in movimento. Le ruote libere possono essere girate manualmente.

I treni in miniatura FLEISCHMANN devono essere azionati soltanto alla tensione d'esercizio prevista (max. 14 V~). Raccomandiamo l'impiego di trasformatori di regolazione FLEISCHMANN, i quali sono forniti di marchi di qualità **VDE** o **GS**.

